

## **Brev'Info n° 847 – 21 mai 2008**

### **DÉFENSE DE CÔTE**

Suite aux vents violents qui ont soufflé le 10 mars 2008, le mur de défense de côte a subi des dégâts considérables. L'opération de remise en état complète est divisée en deux phases :

#### **1- Mise en sécurité du site**

Une partie de cette phase est déjà réalisée. Elle a permis de rétablir la circulation des piétons. Elle consistait au dégagement des pierres et des morceaux de couronnement, et à la mise en place du balisage des zones endommagées.

Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place une signalétique d'information adaptée sur chaque accès, de reconstituer les accès dégradés, de remettre à niveau le remblai, de compléter le nettoyage du chemin et enfin de poser une barrière anti-chute face à l'avenue Branly.

#### **2- Travaux de remise en état définitive**

Il s'agit de travaux très importants qui nécessiteront le mandatement d'un maître d'oeuvre et un investissement d'environ 500 000 euros. La remise en état définitive compte tenu de la lourdeur de ces travaux pourra se poursuivre jusqu'en 2010.